ROOSEN
handelsonderneming

Doosan DB58TI

Allgemeine Merkmale

Marke	Doosan
Unterkategorie	Andere
Zustand	Gebraucht
Allgemeiner Zustand	generalCondition.unknown
Referenz	00011010002520 (SP)



Beschreibung

Doosan Motor (Diesel) Typ DB58TI als Ersatzteilträger

Handelsonderneming B.L.J. Roosen B.V.
Petroleumhavenstraat 12 7553 GS Hengelo (Ov)
Nederland
+31(0)74-2426854